

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
RAIO-X EM PACIENTES INTERNOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.016-01	01	1/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2022	
	Primeira revisão		

1. RESULTADOS ESPERADOS

Realizar Raio - X em pacientes internos com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, com maior agilidade, no menor tempo possível, de modo a disponibilizar as imagens do paciente aos médicos solicitantes, para auxiliar na conduta, enfatizando a realização do exame com técnica de imagem adequada e rigoroso cumprimento dos procedimentos de segurança.

2. RESPONSABILIDADE

Equipe de Enfermagem;
Equipe de Radiologia;
Médico Radiologista;
Recepção.

3. PROCESSOS/SETORES RELACIONADOS


Centro Diagnóstico por Imagem.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO


- Realizar o cadastro na Recepção do CDI.
- Após cadastrar no *Motion-RIS*, o técnico de radiologia do plantão vai se dirigir ao setor para realização do exame, conforme *Fluxo de Exames de Imagem de Pacientes Internos com Suspeita de COVID-19*.
- Equipe de radiologia devidamente paramentada, irá até o local de realização do exame;





IT.COVID.016-01



	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
RAIO-X EM PACIENTES INTERNOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.016-01	01	2/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2022	
	Primeira revisão		

D. Realizar o o posicionamento do paciente de acordo com a requisição;


E. Executar o exame;

F. Após a finalização do exame, o técnico de radiologia encaminha as imagens do exame para o PACS, no qual o médico radiologista e solicitante visualizam as imagens.

5. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

✓ É de extrema importância que os profissionais de saúde, estejam utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para precaução de gotículas em atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). São eles: máscara cirúrgica, avental e luvas descartáveis e protetor facial ou óculos, e para procedimentos que gerar aerossol (como coleta de swab nasal, broncoscopia, aspiração de paciente entubado, nebulização), a máscara cirúrgica deverá ser substituída por máscara N95 ou PFF2.

✓ Essas medidas tem por finalidade reduzir os riscos de transmissão e contaminação entre colaboradores e pacientes, seguindo os critérios de boas práticas, adotando medidas de prevenção na assistência aos pacientes que se enquadram nos critérios estabelecidos como casos suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo SARS-CoV-2, garantindo segurança ao paciente e profissionais deste hospital.








IT.COVID.016-01

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
RAIO-X EM PACIENTES INTERNOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.016-01	01	3/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2022	
	Primeira revisão		

6. REFERÊNCIAS

ANVISA. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus. 2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA-ATUALIZADA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 06/04/2020.

CONTROLE DE EMISSÃO		
ELABORADO POR:	VERIFICADO POR:	APROVADO POR:
Chiara Luana Gomes Coutinho Barros Coordenadora de Enfermagem do CDI  Chiara Coutinho Coord. Enf. CDI - COREN - 371759 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires	Renata Gomes Barreto Coordenadora de Terapia Ocupacional e de Qualidade  Renata Gomes Barreto Coord. de Terapia Ocupacional / Qualidade CREFITO 19069-TO Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires	Gilberto Costa Teodoro Direção Assistencial  Gilberto C. Teodoro COREN 392110 DIRETOR ASSISTENCIAL Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires
Eduardo Almeida Cunha Costa Gerente Médico do CDI  Dr. Eduardo Almeida C. Costa Gerente Médico CDI - CRM-9752/PB Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires	Bruno da Silva Brito Gerente Multidisciplinar e de Qualidade  Dr. Bruno da Silva Brito CREFITO 171763-F Gerente Multidisciplinar / Qualidade Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires	Thiago Vila Nova Direção Técnica  Thiago Vila Nova DIRETOR TÉCNICO Mat.: 909.222-6 Hosp. Dom José Maria Pires
	Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem  Kátia Jaqueline da Silva Cordeiro Gerente de Enfermagem CON-18538-295 Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires	Antônio Cavalcanti Pedrosa Direção Geral  Antônio Pedrosa DIRETOR GERAL Mat.: 187.750-0 Hosp. Metropolitano Dom José Maria Pires

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO		Elaborado por:
			Gestão Assistencial
RAIO-X EM PACIENTES INTERNOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COM COVID-19	CODIFICAÇÃO	VERSÃO	PÁGINA
	IT.COVID.016-01	01	4/4
RESUMO DE REVISÕES			
DATA	DESCRIÇÃO	DATA PRÓX. REVISÃO	
Janeiro 2021	Emissão Inicial	Janeiro 2022	
	Primeira revisão		
	Alex Carlos Ferreira de Araújo Gerente Operacional  Gerente Operacional Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires		